

Comunicado

**PORTONAVE**

Prezado cliente,

Comunicamos que todas as tomadas Reefer do Terminal são equipadas com dispositivo diferencial residual (DR). Portanto a realocação do contêiner para uma área sem DR não é uma realidade possível. Reforçamos que a equipagem com DR atende a normas e requisitos nacionais e internacionais de segurança, prevenindo riscos tanto para as pessoas que operam os equipamentos quanto para o patrimônio que resguardam.

A equipe de Manutenção Elétrica informa, ainda, que o reposicionamento de contêineres para verificação de possíveis avarias nos compressores representa, atualmente, menos de 1% da movimentação de contêineres Reefer na Portonave por mês.

Contamos com a compreensão e entendimento dos senhores para que possamos seguir com a parceria de sucesso que movimenta mutuamente os nossos negócios, atuando com eficiência e segurança.

A equipe de Atendimento fica à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas no e-mail atendimento@portonave.com.br ou pelo telefone +55 47 2104 3441.